GUIDA ALLA SCELTA DELL'AGGRAFFATRICE
CRIMPING TOOL GUIDE

PER CONNETTORI INNESTO RAPIDO IN OTTONE NON ISOLATI
FOR UNINSULATED BRASS QUICK-CONNECTORS

- non isolati femmina
- non isolati femmina a bandiera
- non isolati maschio
- non isolati maschio-pannello
- non isolati maschio-maschio
- non isolati femmina+maschio
- non isolati da lastra ottone aperto ad occhiello

- *uninsulated female*
- *uninsulated female flag type*
- *uninsulated male*
- *uninsulated male-panel*
- *uninsulated male-male*
- *uninsulated female+male*
- *uninsulated from sheet open brass*

Aggraffatrice · *Crimping tool*				Sezione · *Section* mm^2 *(AWG/MCM)*								
Terminale · *Terminal*	Tipo · *Type*		Referenza · *Reference*	0,1 (27)	0,25 (22)	0,5 (20)	0,75 (18)	1 (17)	1,5 (16)	2,5 (14)	4 (12)	6 (10)
dritti *in-line*	**manuale** *manual*	HB	**530**			■	■	■	■	■	■	■
		CRIM	**531**			■	■	■	■	■	■	■
			5305 (kit)			■	■	■	■	■	■	■
		CRIMDEM	**5313**			■	■	■	■	■	■	■
			5345 (kit)			■	■	■	■	■	■	■
		CRIMPAR	**53P000 + 53M2CL**			■	■	■	■	■	■	■
			53P000 + 53M02C			■	■	■	■	■	■	■
		parallela/*parallel*	**6534 + 631D**	■	■	■	■	■	■	■		
			6534 + 6311D			■	■	■	■	■	■	■
			6534 + 6321D			■	■	■	■	■		
			6534 + 6322D						■	■	■	■
	pneumatica • *pneumatic*		**1661 + 531D**			■	■	■	■	■	■	■
a bandiera *lateral*	**manuale** *manual*	CRIM	**5311**			■	■	■				
			5312					■	■	■		
		CRIMDEM	**5314**			■	■	■				
			5315					■	■	■		
		parallela/*parallel*	**6534 + 6321D**			■	■	■				
			6534 + 6322D						■	■		